

**Акционерное общество
«ТМК НГС-Нижневартовск»**

Согласовано:

Председатель Профкома

О. В. Закирова

«28» 02 2022г.

Утверждаю:

Управляющий директор

В.С. Линючев

«28» 02 2022г.

Протокол заседания ППО

№ 88 от «28» 02 2022 г.

**ИНСТРУКЦИЯ №25
по охране труда
для машиниста компрессорных установок**

ИОТП-025-22

Настоящая инструкция разработана в соответствии с «Основными требованиями к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 29 октября 2021 года № 772н, требованиями Типовой инструкции для машиниста компрессорной установки, РД 34.03.252-93», содержит основные требования охраны труда, промышленной безопасности и предназначена для машиниста компрессорной установки.

Строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, выполнения работ в соответствии с технологическим процессом, а так же хорошее знание и точное выполнение требований настоящей инструкции – залог безопасности людей и сохранности оборудования.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. К работе по профессии машинист компрессорных установок допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и получившие квалификационное удостоверение, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению данной работы.

1.2. К самостоятельной работе допускаются работники, прошедшие на предприятии вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, обучение безопасным методам труда, стажировку, проверку знаний требований безопасности.

1.3. В процессе трудовой деятельности работники обязаны проходить:

- повторный инструктаж на рабочем месте не реже чем через каждые 3 месяца работы;
- целевой инструктаж перед допуском к работе не входящей в круг основных обязанностей или работе с повышенной опасностью;
- внеочередной инструктаж на рабочем месте по требованию надзорных контролирующих органов, при перерыве в работе более чем 60 календарных дней, а так же в соответствии с требованием локальных нормативных актов предприятия;

- обучение безопасным методам труда через каждые 12 месяцев;
- проверку знаний требований безопасности через каждые 12 месяцев в соответствии с утвержденными графиками.

1.4. Разрешение на самостоятельное выполнение работ дает руководитель подразделения.

1.5. В процессе производственной деятельности на машиниста компрессорных установок воздействуют следующие опасные и вредные факторы:

- незащищенные передвижные части компрессорного оборудования;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенный уровень вибрации;
- отсутствие или недостаток естественного света;
- токоведущие части электрооборудования (электроустановок)\$
- оборудование, работающее под давлением (сосуды, ресиверы, трубопроводы и т.п.).

1.6. С целью снижения воздействия на машиниста компрессорных установок опасных и вредных производственных факторов, снижения или устранения существующих на рабочем месте рисков машинист обязан знать и выполнять требования:

- действующего законодательства РФ по охране труда, применимого к его производственной деятельности;
- настоящей инструкции и других инструкций по охране труда, пожарной безопасности, применимых к его производственной деятельности;
- правил внутреннего трудового распорядка;
- других локальных нормативных актов предприятия.

С выше перечисленными нормативными правовыми актами работник должен быть ознакомлен при прохождении вводного и первичного инструктажа на рабочем месте.

1.7. Машинист компрессорных установок должен быть обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты:

- костюм из смесовых тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
- ботинки кожаные с металлическим подносоком
- футболка
- перчатки с полимерным покрытием
- перчатки трикотажные с точечным покрытием
- каска защитная
- подшлемник под каску утепленный
- очки защитные открытые
- наушники противошумные
- костюм из смесовых тканей на утепляющей подкладке
- валенки прорезиненные
- белье нательное утепленное
- перчатки с защитным покрытием, нефтеморозостойкие
- перчатки шерстяные.

1.8. Работник обязан в течение рабочего времени правильно и по назначению применять средства индивидуальной защиты, а так же следить за их исправностью и своевременно ставить в известность непосредственного руководителя о необходимости

ности их чистки, стирки, сушки и ремонта.

1.9. Работники, нарушившие требования настоящей инструкции несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.10. В целях предотвращения опасных ситуаций при производстве работ, предупреждения травматизма работникам запрещено: применять аудионаушники для прослушивания аудиопрограмм в рабочее время, а так же запрещается применять электронные устройства (мобильный телефон, планшетный компьютер, аудио и видеоплееры и т.д.) во время производства работ и при передвижении по производственной территории, за исключением, когда необходимо немедленно передать оповещение о происшествии, вызвать скорую помощь, пожарную охрану, зафиксировать факт правонарушения либо пользование электронными устройствами определено должностными обязанностями.

1.11. Работнику разрешается выполнять только те работы, которые поручены непосредственным руководителем.

1.12. В процессе работы на рабочих местах машиниста компрессорных установок присутствуют следующие профессиональные риски и опасности:

- Опасность удара снегом и льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений;
- Опасность воспламенения;
- Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
- Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании о неровности пола;
- Опасность удара и раздавливания от падения груза при ПРР;
- Опасность падения с высоты с лестницы;
- Опасность поражения электрическим током вследствие соприкосновения с частями деталей, попадающими под напряжение при неисправностях, особенно в результате повреждения электрической изоляции (косвенный контакт);
- Опасность поражения электрическим током;
- Опасность воздействия сжатого воздуха при выбросе (прорыве);
- Опасность воздействия повышенного шума на рабочем месте;
- Опасность быть уколотым;
- Опасность затягивания (наматывания) одежды в подвижные части машин механизмов;
- Опасность воздействием пыли на глаза и органы дыхания;
- Опасность травмирования из-за неожиданного/непредусмотренного перемещения груза;
- Опасность раздавливания (зашемления) рук, ног и других частей тела из-за попадания под движущиеся части механизмов, машин, роликов;
- Опасность от вдыхания паров вредных газов и пыли;
- Опасность воздействия частичками пыли, дроби на глаза и органы дыхания;
- Опасность воздействия пониженных температур воздуха;
- Опасность воздействия повышенных температур воздуха;
- Опасность, связанная с перемещением груза вручную;
- Опасность от физических перегрузок;
- Опасность падения груза при ПРР (обрыв строп);
- Опасность падение груза при неправильной строповке;
- Опасность удара или раздавливания при падении инструмента на конечности;
- Опасность наезда на человека, находящегося перед подвижным составом (вагон,

локомотив, автомобиль);

- Опасность травмирования конечностей от удара слесарным инструментом.

1.13. Машинист компрессорной установки обязан знать и соблюдать все установленные правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, а также поддерживать чистоту в санитарно-бытовых помещениях.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Подготовить, осмотреть и применять средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями Инструкции по применению средств индивидуальной защиты, специальной одежды, специальной обуви работниками АО «ТМК НГС-Нижневартовск» ИОТВ – 011.

2.2. До начала выполнения работ необходимо провести совместно с руководителем, выдавшим задание, всестороннюю оценку рисков в целях определения источников опасности, связанных с выполнением задания, и принятия соответствующих корректирующих мер, которые обеспечивают безопасное выполнение задания.

2.3. О всех выявленных неисправностях оборудования, защитных ограждениях, других средств безопасности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю. В его отсутствие вышестоящему руководителю, и до устранения неисправностей к работе не приступать;

2.4. При принятии смены машинисту компрессорных установок необходимо:

- привести в порядок рабочую одежду: застегнуть общлага рукавов, волосы убрать под плотно прилегающий головной убор, заправить одежду так, чтобы не было разевающихся концов;

- привести в порядок рабочее место, убрать все мешающие предметы;

- проверить наличие и исправность инструментов и приспособлений, приборов и средств индивидуальной защиты полагающихся нормам СИЗ из Коллективного договора машиниста компрессорных установок:

передача смены) машинист компрессорных установок должен совместно с машинистом, сдающим смену:

- провести наружный осмотр компрессорного и вспомогательного оборудования, убедиться их исправности;

- проверить исправность контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств управления и блокировки оборудования;

- проверить смазочную систему и систему охлаждения;

- проверить по манометру соответствие рабочего давления сжатого воздуха;

- проверить допустимую температуру нагрева узлов обслуживаемых агрегатов;

- ознакомиться с записями в сменном журнале и сделать соответствующую запись с указанием результатов проверки оборудования.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При работе машинист компрессорных установок должен руководствоваться требованиям и указаниями, изложенными в инструкции по эксплуатации и настоящей инструкцией.

3.2. Применять средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями Инструкции по применению средств индивидуальной защиты, специальной одежды, специальной обуви работниками АО «ТМК НГС-Нижневартовск» ИОТВ – 011.

3.3. Регулярно производить наружный осмотр компрессорного и вспомогательного оборудования, следить за исправностью всего оборудования.

3.4. Все контрольно- измерительные приборы и устройства автоматического управления должны поддерживаться в исправном состоянии.

3.5. Регулярно производить обтирку и очистку наружных поверхностей от пыли и грязи. Утечка масла на фундамент недопустимы. Причина утечки должна быть немедленно устранена.

3.6. Ремонт и очистка оборудования и трубопроводов, находящихся под давлением, запрещается.

3.7. Перед каждым пуском компрессорных установок машинист, обязан осмотреть установку, убедиться в ее исправности, проверить смазочную систему и систему охлаждения, произвести пуск в соответствии с инструкцией.

3.8. Перед включением оборудования убедиться, что в опасной зоне его работы отсутствуют люди.

Запрещается:

- включать оборудование при нахождении в опасной зоне его работы людей.
- снимать защитные ограждения, отключать или блокировать работу защитных блокировок предусмотренных конструкцией оборудования, установок;
- выполнение работ по устранению аварийных ситуаций на работающем оборудовании;
- располагать конечности в опасной зоне работы оборудования, передвижения деталей, заготовок;
- оставлять компрессорные установки (кроме полностью автоматизированных) без надзора со стороны обслуживающего персонала;
- допускать к выполнению работ, лиц, не имеющего на это права.

3.9. Предохранительные клапаны работающих компрессорных установок ежесменно следует проверять путем их открывания под давлением.

3.10. Работа сосуда, работающего под давлением, должна быть запрещена, если истек срок очередного освидетельствования или выявлены дефекты.

3.11. Эксплуатация воздухосборников с не исправными манометрами и предохранительными клапанами запрещена.

3.12. Выявленные в процессе работы неисправности должны записываться в сменный журнал.

3.13. Персонал должен принимать немедленные меры к устранению неисправностей, угрожающих безопасной и безаварийной работе оборудования. Если устранить неисправности собственными силами невозможно, то необходимо сообщить об этом начальнику цеха или лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию компрессорной установки.

3.14. При производстве совместных работ, в том числе работ по наладке, обслуживанию, ремонту оборудования работниками одного подразделения, либо разных подразделений одновременно, прежде, чем производить действия с оборудованием, трубой, заготовками (включение, тестирование, проворачивание или подача вручную, подача любого вида энергии и т.д.) необходимо предупредить о своих действиях всех работников выполняющих работы на этом же оборудовании или находящихся рядом, а так же убедиться, что все работники вышли из опасной зоны действия оборудования и передвижения труб или заготовок.

3.15. После производства наладочных, ремонтных работ, работ по обслуживанию,

тестированию оборудования необходимо установить на штатные места все защитные ограждения, убедиться в работоспособности всех видов блокировок, концевых выключателей, других устройств безопасности. К работе начинать допускаться только после выполнения указанных выше действий и разрешения непосредственного руководителя.

3.16. Машинисту компрессорных установок категорически запрещается передвижение по трубам, расположенных на стеллажах, транспортных линиях, по стеллажам хранения металлопроката.

3.17. Соблюдать правила передвижения в помещениях и на территории предприятия, пользоваться только обозначенными проходами, оборудованными переходами. При передвижении вблизи опасных зон работы оборудования, указанных на «План-схеме ЦПОРНКТ, ЦпоАПТ и ЦРВР с обозначением опасных зон работы оборудования» соблюдать особую осторожность и осмотрительность, не заходить в обозначенные опасные зоны работы оборудования. В случае если опасная зона находится в местах транспортных линий без оборудованного перехода либо ограждающей калитки, также соблюдать особую осторожность и осмотрительность, убедиться в отсутствии трубы на линии, после чего перемещаться.

3.18. Способы и приемы безопасного выполнения работ с применением грузоподъемных механизмов, управляемых с пола изложены в Инструкции по охране труда для лиц, работающих с грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола ИОТП-032. При производстве работ с применением грузоподъемных механизмов, управляемых с пола выполнять требования, изложенные в Инструкции ИОТП-032.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ

На рабочих местах слесаря-ремонтника могут возникнуть следующие основные аварийные ситуации в следствие следующих причин их возникновения:

- разрушение конструкций здания, оборудования вследствие взрыва газа;
- пожар в следствие возгорания газа или горючих материалов;
- нахождение под напряжением оборудования, металлических конструкций здания в следствие неисправности электропроводки, электрооборудования;
- механическое повреждение оборудования в следствие неисправности, износа узлов механизмов, конструкций.

4.1. При возникновении аварийной ситуации работнику необходимо:

- немедленно прекратить работу;
- отключить оборудование;
- поставить в известность о происшествии непосредственного руководителя, в его отсутствие других руководителей подразделения. Процесс извещения изложен в Порядке передачи оперативной информации о происшествиях в АО «ТМК НГС-Нижневартовск» ППОТ-02;
- сохранить обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц, и не приведет к развитию аварийной ситуации;
- если обстановка после происшествия представляет угрозу здоровью и жизни других людей или может вызвать развитие аварийной ситуации необходимо по возможности устранить опасную ситуацию;
- не производить самостоятельно ремонт вышедшего из строя оборудования;
- не приступать к работе до устранения аварийной ситуации и получения разреше-

ния от непосредственного руководителя.

4.2. При несчастном случае работнику необходимо:

- оказать пострадавшему первую доврачебную помощь в зависимости от характера и степени тяжести полученной травмы в соответствии с требованиями изложенными в Инструкции по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях и внезапных заболеваниях на производстве ИОТВ-001;
- доставить пострадавшего в медпункт или ближайшее медицинское учреждение или, при необходимости, вызвать медицинского работника, скорую медицинскую помощь на место происшествия;
- сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю, в его отсутствие другим руководителям подразделения;
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц;
- если обстановка после несчастного случая представляет угрозу здоровью и жизни других людей или может вызвать развитие аварийной ситуации необходимо по возможности устраниить опасную ситуацию.

О каждом несчастном случае, произошедшем на предприятии, ухудшении своего здоровья или здоровья других работников, а также при возникновении аварийных ситуаций или ситуаций, которые могут привести к нежелательным последствиям, работники обязаны немедленно сообщить непосредственному руководителю, в его отсутствие другим руководителям подразделения.

ВНИМАНИЕ. В случае возникновения нестандартной ситуации, не прописанной в настоящей инструкции, работник обязан прекратить работу и обратиться за разъяснениями к непосредственному руководителю.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

5.1. Слить воздухосборник.

5.2. В зимнее время продуть линию высокого давления воздуха для удаления воды.

5.3. Навести порядок на рабочем месте.

5.4. Убрать образовавшиеся отходы, использованную ветошь и т.д. в обозначенные места их временного накопления. Ни в коем случае не выбрасывать отходы в стоки;

5.5. Машинист, сдающий смену, должен сообщить своему сменщику обо всех неисправностях в работе компрессорных установок и сдать смену, сделав соответствующую запись в сменном журнале.

5.6. В случае не выхода на работу машиниста, принимающего смену, машинист, сдающий смену, обязан поставить в известность непосредственного руководителя начальника участка, начальника цеха, диспетчера и продолжать работу до прибытия смены.

5.7. Снять спец. одежду и повесить в исправном виде в шкаф.

5.8. Вымыть руки и лицо теплой водой с применением смывающих и (или) обезврекивающих средств выданных в подразделении, при возможности принять душ.